

GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA RECUBIERTA DE NITRILO LUNA



EN 388:2016+A1:2018



3121X
abcde

NIVELES DE RENDIMIENTO:

a = Resistencia a la abrasión = 3
b = Resistencia al corte = 1
c = Resistencia al desgarro = 2
d = Resistencia a la perforación = 1
e = Resistencia al corte según EN ISO 13997 = X

(X= no se realiza el ensayo)

RANGO DE NIVELES DE RENDIMIENTO

a= Resistencia de abrasión (1-4)
b= Resistencia al corte con cuchilla (1-5)
c= Resistencia al desgarro (1-4)
d= Resistencia a la perforación (1-4)
e= Resistencia al corte TDM (A/B/C/D/E/F)

- › Guante de poliéster, con recubrimiento de nitrilo en la palma, color gris
- › Sin costuras
- › Marca: Luna
- › EPI Categoría II
- › Guante reutilizable
- › Disponible en tallas S (7), M (8), L (9) y XL (10)
- › Terminación puño con elástico ajustable
- › Galga: 13
- › Ligero, transpirable, ajustable y resistente

USOS Y APLICACIONES



Industria



Automoción



NORMATIVA

Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.

- ✓ El Organismo Notificado INTERTEK ITALIA SpA (Organismo Notificado Nº 2575). Via Miglioli, 2/A. Cernusco sul Naviglio (MI), Italia. (T: 39 02 95383833), ha efectuado el Examen UE de Tipo (Módulo B) y ha expedido el Certificado UE de Tipo con Nº ITASLNB24006646.
- ✓ EPI Categoría II
- ✓ EN ISO 21420:2020 Guantes de protección. Requisitos generales.
- ✓ EN 388:2016+A1:2018, relativa a los guantes de protección contra riesgos mecánicos (3121X).

NIVELES DE RENDIMIENTO:

Resistencia a la abrasión = 3
 Resistencia al corte = 1
 Resistencia al desgarro = 2
 Resistencia a la perforación = 1
 Resistencia al corte según EN ISO 13997 = X

(X= no se realiza el ensayo)

RANGO DE NIVELES DE RENDIMIENTO

a= Resistencia de abrasión (1-4)
 b= Resistencia al corte con cuchilla (1-5)
 c= Resistencia al desgarro (1-4)
 d= Resistencia a la perforación (1-4)
 e= Resistencia al corte TDM (A/B/C/D/E/F)




RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se revise y se compruebe el guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- ✓ No usar en trabajos donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. No se deben de usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- ✓ Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- ✓ Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz.
- ✓ Guardar en lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.



LOGÍSTICA



PALET

Contiene:

- 36 Cajas
- 5.184 pares de guantes

FILAS/PALET: 6
 CAJAS/FILA: 6

Ancho: 800 mm
 Largo: 1200 mm
 Alto: 1.500 mm



CAJA

Contiene:

- 12 Bolsos de 12 pares
- 144 pares de guantes

Ancho: 280 mm
 Largo: 560 mm
 Alto: 240 mm



CARTONCILLO COLGADOR

Contiene:

- 1 par de guantes

TALLA	REFERENCIA	CARTONCILLO	CAJA EXTERIOR
S	GPN1	8436023899024	18436023899021
M	GPN2	8436023899031	18436023899038
L	GPN3	8436023899048	18436023899045
XL	GPN4	8436023899055	18436023899052

REV 02 (12/05/2025)

omare.com

P.I. El Saladar II. Calle Pontevedra S/N 30564 Lorquí (Murcia). Tel: 968 68 79 50



OMARE
 La protección en sus manos